

广西壮族自治区

安全生产委员会办公室文件

桂安委办〔2019〕42号

广西壮族自治区安全生产委员会办公室关于 百色市右江区“5·20”楼顶坍塌事故的通报

各市安委会、自治区安委会各成员单位：

2019年5月20日凌晨0时40分许，百色市右江区东州大道一酒吧发生楼顶坍塌事故，致多人被埋，截止当天9时，已抢救出88人并送医治疗，其中：死亡2人、危重1人、重伤13人、轻伤留院观察58人，有14名轻微伤者清创治疗后出院。事故发生后，应急管理部和自治区党委、政府高度重视，应急管理部党组书记黄明、自治区党委书记鹿心社、自治区主席陈武等领导同志先后作出批示指示，要求全力搜救被困人员、救治伤员；查明事故原因，严肃追究责任者；吸取事故教训，举一反三，杜绝类似事故再次发生。自治区党委常委、副主席严植婵赶赴事发现场指挥事故救援工作。

该起事故暴露出一些地方和部门在人员密集场所和建筑施工等行业领域安全监管方面仍存在突出问题和薄弱环节，一些生产经营单位安全生产主体责任不落实，违法违规生产经营，教训十分深刻。为贯彻落实好应急管理部和自治区党委、政府领导同志指示批示精神，深刻汲取事故教训，举一反三、亡羊补牢，强化风险管控和隐患排查治理，切实落实企业安全生产主体责任，进一步加强安全生产特别是人员密集场所和建筑行业领域安全监管工作，坚决防范和遏制重特大事故发生，切实维护社会和谐稳定，特提出以下要求：

一、深入开展人员密集场所安全专项整治

各地各有关部门要立即开展人员密集场所安全专项整治，进一步加强人员密集场所安全管理，坚决排查和消除各类安全隐患。要重点检查大型城市综合体、商场、宾馆、KTV、网吧、饭店、超市、市场等公众聚集场所；养老院、福利院、医院、学校、幼儿园、图书馆、旅游活动场所、劳动密集型企业、宗教活动场所等人员密集场所。检查内容包括建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否通过投入使用（或营业前）的消防安全检查；安全各项规章制度、应急救援预案是否制定，是否定期开展应急演练；日常安全检查及隐患排查治理是否开展、相关台账是否健全；安全生产“三级教育”是否落实，主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员是否持证上岗；安全设施器材、特种设备、应急照明、监控设备和安

全警示标志是否定期组织维修保养，是否完好有效；安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通；电器线路、燃气管网是否定期维护保养、检测；储存、经营易燃易爆危险物品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内；人员密集场所建筑物周围是否存在私搭乱建，是否存在影响人员疏散和灭火救援的障碍物；摊点是否占道经营，经营场所车辆是否乱停乱放，消防通道是否畅通；用火、用电、用气管理是否到位，有无违规使用明火、电气焊操作等现象。

二、全面开展建筑施工安全专项整治

各地各有关部门要全面开展建筑施工安全专项整治，从严从实从细抓好建筑施工安全监管各项工作。要重点治理在建房屋建筑和市政基础设施工程施工现场以下 4 个方面的违法违规行为和事故隐患：一是项目执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》情况。督促工程项目各方主体建立健全危险性较大的分部分项工程安全管控体系，编制专项施工方案，组织专家论证方案，严格按照方案施工。二是重点领域、重要环节安全管控。突出强化起重机械、高支模、深基坑和城市轨道交通工程等重点领域和重要环节安全管控工作，积极采取有效措施，加强对起重机械安装、拆除、使用的监管，加强对高支模钢管扣件使用、专项施工方案编制及实施的监管，加强对深基坑变形监测、周边堆物的监管，加强对城市轨道交通工程关键节点施工条件核实、盾构施工的监管。三是项目安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的

实施。工程项目各方主体建立安全风险管控清单和隐患排查治理台账，构建全员参与、各岗位覆盖和全过程衔接的责任体系，明确管理措施。四是现场安全管理。对分包单位带班管理、设备设施安全管理、洞口及临边防护、人员持证上岗、管理人员履职等情况。

各市、自治区各有关部门贯彻落实情况及时报送自治区安委会办公室。

特此通报。

广西壮族自治区安全生产委员会办公室

2019年5月20日

办公室

(公开方式：主动公开)

分送：国务院安委会办公室，自治区党委、自治区人民政府。

抄送：各市应急管理局。

广西壮族自治区安全生产委员会办公室

2019年5月20日印发

经办人：李强 联系电话：0771-5659109 (共印5份)